


高齢ドライバーによる死亡事故の発生！

【事故の状況】

発生日時	平成30年11月30日(金)午後4時10分ころ 天候:晴
発生場所	福山市の県道
道路状況	交差点 直線 下り 路面乾燥
関係者	普通乗用(80歳代) × 歩行者(80歳代)
事故概要	信号機のある交差点において、進行中の普通乗用車が横断歩道を左から右へ横断中の歩行者と衝突し、歩行者が死亡したもの。

【事故状況略図】



交差点を通過するときは

交差点とその付近は、最も事故が多い場所です。交差点に入ろうとするときや、交差点内を通行するときは、右折車や歩行者などに気を配りながら、交差点の状況に応じてできる限り安全な速度と方法で進行しましょう。

歩行者の方へ

道路を横断するときは、左右をよく見て車が近づいていないかどうか確かめましょう。ドライバーに気付いてもらうために、手をあげて横断することも効果的です。

高齢ドライバーの方へ

- 一般的に加齢に伴う身体機能の変化により、危険の発見や対処が遅れることがあります。
- 長距離運転を控える、スピードを出し過ぎない等、心身の衰えを補い危険を避ける安全運転(=補償運転)を励行しましょう。

★ サポカー等普及推進標語「防ぎたい うっかり事故は サポカー・サポカーSで」
～サポカーとは先進安全技術のうち、衝突被害軽減ブレーキが搭載された車の愛称です～
～サポカーSとは先進安全技術が搭載された安全運転サポート車の愛称です～

